

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ssk@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://sks.nt-rt.ru>

№ SKS	Обозначение	Размеры вставки
-------	-------------	-----------------

Защитная арматура для приварных гильз с охлаждающей шейкой		Лист 7
915312	H-12-D/H-165/M18X1,5	
915313	H-12-D/H-165/M14X1,5	

Приварные гильзы		Лист 9А, 9В
1025318	E-6/30, Без соединительной головки	3/120
1025319	E-6/55, Без соединительной головки	3/145
1090956	E-6/115, Без соединительной головки	3/205
911966	D1-L	6/315
911144	D4-L	6/375
911968	D5-L	6/435
911907	D1-M	6/315
911165	D4-M	6/375
911457	D5-M	6/435
911890	D1-K	6/315
911161	D4-K	6/375
911967	D5-K	6/435
911906	D1-O	6/315
911145	D4-O	6/375
911969	D5-O	6/435
912066	D1S-L	3/315
911164	D4S-L	3/375
912067	D1S-M	3/315
911166	D4S-M	3/375
912065	D1S-K	3/315
911162	D4S-K	3/375
912068	D1S-O	3/315
911163	D4S-O	3/375


Другие размеры и материалы по запросу.

Приварная бобышка		Лист 9С, 9D
1025309	18-K	
1025312	18-L	
1025313	18-M	
918138	18-O	
912333	24-K	
912331	24-L	
912332	24-M	
912334	24-O	

Приварной резьбовой штуцер (1.4404)		Лист 27
1025314	G1/2"	L=30
1002689	G1/2"	L=70
1003144	G1/2"	L=100
1028394	G1"	L=70

Материалы приварных гильз, бобышек, штуцеров.

L = 13CrMo44 / 1.7335 / 550 °С.
M = 10CrMo910 / 1.7380 / 580 °С.
O = 16Mo3 / 1.5415 / 480 °С.
K = AISI 316L / 800 °С



Лист 7

Лист 9А, 9В

Лист 9С, 9D, 27

